

Garant

GARANT VG BASIC

佳安特簡單完成刀具設定

靈巧、經濟



經濟
投資成本




可靠
品質



簡單
好上手

- 超過50年的德國品牌
- 10吋彩色觸控螢幕
- 搭載Windows 10作業系統
- 直覺、易懂的操作介面
- X、Z 軸雙軸可微調
- SK 50主軸滾珠軸承襯套
- 壓縮空氣連接至少5 bar

4 步 輕 鬆 量 測



1 將刀具放入
VG BASIC

2 選擇合適的
量測模式
並對準刀具

3 列印量測結果
(選配)

4 完成量測

堅固金屬外殼

大範圍量測

X軸與Z軸為相距可達 400mm

雙軸氣動快速調整鈕

快速、精確地完成移動主軸

人體工學手柄

減低疲勞感

伸縮防塵蓋

防止污染

微調旋鈕

精確微調

堅固的基座

高強度鋁合金製成

量測模式



動態
十字線

固定
十字線

全貌
瀏覽

角度和半徑
模式

17倍CMOS相機鏡頭

10吋觸控螢幕

三個USB連接埠

SK50主軸
滾珠軸承襯套

可調高度腳墊
方便調整水平

Industrial Tooling and Equipment by Hoffmann Group


Hoffmann Group

Garant 佳安特刀具設定量測儀

規格

31E 35 5010	刀具設定量測儀	
主軸座	SK50	
快速調整	氣動	
操作方式	10吋觸控螢幕	
控制系統	電腦	
精度	mm	0.01
範圍X	mm	400
範圍Z	mm	400
底座寬度	mm	580
總寬度	mm	975
深度	mm	260
高度	kg	710
重量	kg	40
主軸負載	50	
電源	100-230V / 50-60 Hz	

尺寸(mm)



35 5010

選購配件

SK / SK 轉換襯套

31E 35 4771	Garant SK50 / SK 轉換襯套	50/30	50/40
-------------	-----------------------	-------	-------

SK / VDI 轉換襯套

31E 35 4773	Garant SK50 / VDI 轉換襯套	50/V16	50/V20	50/V25	50/V30	50/V40	50/V50
-------------	------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

SK / HSK 轉換襯套

31E 35 4775	Garant SK50 / HSK 轉換襯套	50/H32	50/H40	50/H50	50/H63	50/H100
-------------	------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

SK / PSC 轉換襯套

31E 35 4777	Garant SK50 / PSC 轉換襯套	50/C32	50/C40	50/C50	50/C63	50/C80
-------------	------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

SK / HSK 轉換襯套

31E 35 4779	Garant SK/HSK 轉換襯套 -精準型	50/H63DI	50/H100DI
最大扭力	N-m	8	15
板手規格	Torx® TX20		



35 4771_50/40



35 4773_50/V25



35 4779_50/H63DI



35 4771_50/40



35 4773_50/V25




35 4775_50/H63



35 4777_50/C63



085505/LW550 標籤機



35 5102 主軸校準規 - SK 50



所有轉換襯套均包含一體式校準角



所有轉換襯套均配有保護環



總公司：40252台中市南區復興路二段120-2號
 TEL：04-2260-5352 • FAX：04-2260-8765
 北部營業處：33548桃園市大溪區埔頂路一段406號
 TEL：03-380-8216 • FAX：03-380-3362
 www.jimmore.com.tw • sales@jimmore.com.tw

